

Technická zpráva

Obj.101 – Komunikace

Starý stav.

Vlastní komunikace je v délce 3050 metrů ve špatném stavu. Její převážná část je se šotolinovým povrchem s vyjetými koleji, na části je obnažen štetový podklad komunikace. Některé úseky jsou zabahněné. Z komunikace není zajištěn odvod srážkových vod, příkopy jsou zarostlé, na krajnicích je silná vrstva zeminy zarostlá vegetací a nálety.

Navrhované řešení.

V celé délce budou odstraněny na krajnicích nálety. Zemní krajnice budou odtěženy, zemina bude odvezena na mezideponii investora do vzdálenosti 10 km a uložena pro další použití. Rozbahněná a vytlučená místa a vyjeté koleje budou sanovány štěrkodrtí 0/63. V úsecích s podélným sklonem a v místech s vytékáním vody z přilehlých lesních cest budou osazeny ocelové svodnice VIAQUA FOREST 120 B umožňující průjezd lesní techniky do nosnosti 50 tun. Konstrukce vlastní komunikace v šířce 3,00 metrů bude zřízena z mechanicky zpevněného kameniva podle ČSN EN 13285-Z1 proměnné tloušťky tak, aby v přímých úsecích byl vytvořen oboustranný sklon, v obloucích pak sklon jednostranný. Krajnice budou vyrovnány z odtěžované zeminy.

Skutečné objemy provedených prací budou upřesněny při jejich provádění.

Listopad 2016

ing.Jaroslav Vojíš