



CHJ, spol. s r.o.

Hněvkovského 1379/8, 149 00 Praha 4

e-mail: chjsro@post.cz

tel.: 777 638 293

PROTOKOL O PROHLÍDCE TELEVIZNÍ KAMEROU

Praha 10, Vršovická 65/1442

Ministerstvo životního prostředí



Zjištěný stav, popis nálezů a užití kódů je prováděno dle ČSN - EN 13508-2
"Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek"

Stav prohlíženého zařízení je popisován na videozáznamu operátorem současně při prohlížení, protokol o prohlídce je posouzen z videozáznamu technikem v kanceláři. Při prohlídce byl použit inspekční systém společnosti IBOS spol.s r.o. České Budějovice.



Poloha zjištěného nálezu je zaznamenána za použití odkazu na hodinový ciferník. TV průzkumem nelze ověřit vodotěsnost potrubí.

Nálezy jsou klasifikovány následovně:


- 5 - drobná porucha
- 4 - porucha menšího rozsahu
- 3 - porucha většího rozsahu
- 2 - vážná porucha
- 1 - havarijní stav

		CHJ, spol. s r.o. Hněvkovského 1379/8 149 00 Praha 4 IČ: 25123424, DIČ: CZ25123424 www.chjsro.cz				
Zákazník:		Adresa:		Datum prohlídky:		
Ministerstvo životního prostředí		Praha 10, Vršovická 65/1442		30.3.2017		
Zakázka číslo:		Místo prohlídky:		Projekt:		
		Praha 10, Vršovická 65/1442				
Prohlídka číslo:		Účel prohlídky:		Metoda prohlídky:		
		investiční plánování (I)		televizní inspekční systém (B)		
Operátor:		Směr prohlídky:	Čištění potrubí:	Videozáznam:		
Růžička		ve směru toku (A)	nebylo (B)	1 MŽP P10.mpg		
Profil:		Druh kanalizace:	Materiál:	Strana protokolu		
DN 125		dešťová (B)	litina (AM)	1		
Poznámky:						
Prohlídka kanalizace z dešťového svodu D1 - dílna garáže ☐						
čistící kus 1 04 m nad podlahou						
	Stanič. (m)	Kód a popis	Poloha	Klas.	Video	Fotky
	0	(BCDC) Počáteční uzel (začátek prohlídky) - čistící otvor				
	2,1	(BCCI) Zakřivení (stočení) potrubí - patkové koleno			0:20	
	2,9	(BBE) Jiné překážky - jiný předmět leží na dně potrubí		3	0:26	
	3,1	(BARAE) Změna materiálu - kamenina			0:29	
	3,1	(BCCA) Zakřivení (stočení) potrubí - doleva			0:33	
	5,4	(BCAJ) Napojení kanalizační přípojky - napojení na další svod			0:48	
	7,5	(BBE) Jiné překážky - jiný předmět leží na dně potrubí		3	1:04	
	13,8	(BBE) Jiné překážky - jiný předmět leží na dně potrubí		4	1:41	
	14,8	(BBCC) Usazeniny - tvrdý nebo kompaktní materiál		4	1:53	
	16,6	(BBCC) Usazeniny - tvrdý nebo kompaktní materiál		4	2:01	
	17,5	(BCAA) Napojení kanalizační přípojky - odbočka	9		2:08	
	19,6	(BABA) Tvorba prasklin - povrchová prasklina (vlásečnicová prasklina)		5	2:37	
	21,6	(BAJB) Posunutý trubicí spoj - radiální		4	2:46	
	21,9	(BABF) Tvorba prasklin - po celém obvodu		4	2:49	
	22,3	(BARAM) Změna materiálu - litina			3:04	
	23,5-24,8	(BBCE) Usazeniny - hrubý materiál		3	3:15	
	24,8	(BBEF) Jiné překážky - předmět vyčnívající z přípojky/odbočky		2	3:34	
	24,8	(BCEQ) Konec prohlídky - neprůchodné pro inspekční systém			3:34	

Všeobecný stav potrubí Potrubí průtočné, vážné poruchy a závady	Klasifikace poruch 5. – Drobná porucha 4. – Porucha menšího rozsahu 3. – Porucha většího rozsahu 2. – Vážná porucha 1. – Havarijní stav	razítko a podpis
---	---	------------------

		CHJ, spol. s r.o. Hněvkovského 1379/8 149 00 Praha 4 IČ: 25123424, DIČ: CZ25123424 www.chjsro.cz					
Zákazník:		Adresa:		Datum prohlídky:			
Ministerstvo životního prostředí		Praha 10, Vršovická 65/1442		30.3.2017			
Zakázka číslo:		Místo prohlídky:		Projekt:			
		Praha 10, Vršovická 65/1442					
Prohlídka číslo:		Účel prohlídky:		Metoda prohlídky:			
		investiční plánování (I)		televizní inspekční systém (B)			
Operátor:		Směr prohlídky:	Čištění potrubí:	Videozáznam:			
Růžička		ve směru toku (A)	nebylo (B)	2 MŽP P10.mpg			
Profil:		Druh kanalizace:	Materiál:	Strana protokolu			
DN 125		jednotná (C)	litina (AM)	2			
Poznámky:							
Prohlídka kanalizace z dešťového svodu D2 místnost č.985-986, WC čistící kus 1.00 m nad podlahou							
	Stanič. (m)	Kód a popis	Poloha	Klas.	Video	Fotky	
	0	(BCDC) Počáteční uzel (začátek prohlídky) - čistící otvor					
	1,8	(BCCI) Zakřivení (stočení) potrubí - patkové koleno			0:26		
	2,8	(BBCC) Usazeniny - tvrdý nebo kompaktní materiál		3	0:33		
	3,8	(BCCH) Zakřivení (stočení) potrubí - změna spádu			0:38		
	4,9	(BARAE) Změna materiálu - kamenina			0:46		
	5,0	(BABD) Tvorba prasklin - v podélném směru		5	0:46		
	5,2	(BCAJ) Napojení kanalizační přípojky - napojení na další svod			0:49		
	7,6	(BCAA) Napojení kanalizační přípojky - odbočka	9		1:07		
	7,8	(BABD) Tvorba prasklin - v podélném směru		4	1:08		
	7,8	(BAJB) Posunutý trubní spoj - radiální		4	1:08		
	9,2	(BBCC) Usazeniny - tvrdý nebo kompaktní materiál		3	1:19		
	9,2-10,2	(BDDE) Hladina vody - v celém úseku		3	1:19		
	14,1	(BCAA) Napojení kanalizační přípojky - odbočka	9		1:54		
	19,4	(BCAA) Napojení kanalizační přípojky - odbočka	9		2:22		
	20,9-22,7	(BDDE) Hladina vody - pronesené potrubí		4	2:30		
	22,7	(BAJB) Posunutý trubní spoj - radiální		4	2:42		
	23,6	(BAJB) Posunutý trubní spoj - radiální		3	2:52		
	26,0	(BCAA) Napojení kanalizační přípojky - odbočka			4:10		
	26,4	(BCAJ) Napojení kanalizační přípojky - napojení na další svod			4:18		
	26,4	(BCER) Konec prohlídky -			4:18		

Všeobecný stav potrubí Potrubí průtočné, závady a poruchy popsány v protokolu	Klasifikace poruch 5. – Drobná porucha 4. – Porucha menšího rozsahu 3. – Porucha většího rozsahu 2. – Vážná porucha 1. – Havarijní stav	razítko a podpis
---	---	------------------



Zákazník:	Adresa:	Datum prohlídky:	
Ministerstvo životního prostředí	Praha 10, Vršovická 65/1442	30.3.2017	
Zakázka číslo:	Místo prohlídky:	Projekt:	
	Praha 10, Vršovická 65/1442		
Prohlídka číslo:	Účel prohlídky:	Metoda prohlídky:	
	investiční plánování (I)	televizní inspekční systém (B)	
Operátor:	Směr prohlídky:	Čištění potrubí:	Videozáznam:
Růžička	ve směru toku (A)	nebylo (B)	3 MŽP P10.mpg
Profil:	Druh kanalizace:	Materiál:	Strana protokolu
DN 100	jednotná (C)	PVC-U (AX)	3



Prohlídka kanalizace z odpadu 1 ☐
čistící kus 0.74 m nad podlahou

[illegible]

Potrubí průtočné, vážné poruchy a závady

5. – Drobná porucha
4. – Porucha menšieho rozsahu
3. – Porucha väčšieho rozsahu
2. – Vážna porucha
1. – Havarijný stav



razítko a podpis

		CHJ, spol. s r.o. Hněvkovského 1379/8 149 00 Praha 4 IČ: 25123424, DIČ: CZ25123424 www.chjsro.cz				
Zákazník:		Adresa:		Datum prohlídky:		
Ministerstvo životního prostředí		Praha 10, Vršovická 65/1442		30.3.2017		
Zakázka číslo:		Místo prohlídky:		Projekt:		
		Praha 10, Vršovická 65/1442				
Prohlídka číslo:		Účel prohlídky:		Metoda prohlídky:		
		investiční plánování (I)		televizní inspekční systém (B)		
Operátor:		Směr prohlídky:	Čištění potrubí:	Videozáznam:		
Růžička		proti směru toku (B)	nebylo (B)	4 MŽP P10.mpg		
Profil:		Druh kanalizace:	Materiál:	Strana protokolu		
DN 200		jednotná (C)	kamenina (AE)	4		
Poznámky:						
Prohlídka kanalizace z revizní šachty Š2 proti toku k šachtě Š1						
Hloubka 4.00 m						
	Stanič. (m)	Kód a popis	Poloha	Klas.	Video	
	0	(BCDB) Počáteční uzel (začátek prohlídky) - revizní šachta				
	9,7	(BABA) Tvorba prasklin - povrchová prasklina (vlásečnicová prasklina)		4	1:31	
	18,1	(BABD) Tvorba prasklin - v podélném směru		5	4:05	
	19,5-21,1	(BABF) Tvorba prasklin - po celém obvodu		2	1:49	
	22,5	(BCAE) Napojení kanalizační přípojky - jednoduchá přípojka, s výsekem (výřezem)		3	1:54	
	25,2	(BABE) Tvorba prasklin - příčné praskliny		5	3:07	
	33,4	(BCE) Konec prohlídky - šachta Š1			2:30	



Všeobecný stav potrubí
 Potrubí průtočné, vážné poruchy a závady

Klasifikace poruch
 5. – Drobná porucha
 4. – Porucha menšího rozsahu
 3. – Porucha většího rozsahu
 2. – Vážná porucha
 1. – Havarijní stav



razítko a podpis

		CHJ, spol. s r.o. Hněvkovského 1379/8 149 00 Praha 4 IČ: 25123424, DIČ: CZ25123424 www.chjsro.cz				
Zákazník:		Adresa:		Datum prohlídky:		
Ministerstvo životního prostředí		Praha 10, Vršovická 65/1442		30.3.2017		
Zakázka číslo:		Místo prohlídky:		Projekt:		
		Praha 10, Vršovická 65/1442				
Prohlídka číslo:		Účel prohlídky:		Metoda prohlídky:		
		investiční plánování (I)		televizní inspekční systém (B)		
Operátor:		Směr prohlídky:	Čištění potrubí:	Videozáznam:		
Růžička		proti směru toku (B)	nebylo (B)	4 MŽP P10.mpg		
Profil:		Druh kanalizace:	Materiál:	Strana protokolu		
DN 200		jednotná (C)	kamenina (AE)	5		
Poznámky: Prohlídka "horní kanalizace" z revizní šachty Š2 proti toku k šachtě Š4 - zhoršená kvalita obrazu - páření <input type="checkbox"/> Hloubka přítoku 3.51 m						
	Stanič. (m)	Kód a popis	Poloha	Klas.	Video	Fotky
	0	(BCDB) Počáteční uzel (začátek prohlídky) - revizní šachta			5:56	
	7,7	(BCAA) Napojení kanalizační přípojky - odbočka	10		6:59	
	10,7	(BACB) Destrukce stok a kan. přípojek - chybějící části		1	7:07	
	13,9	(BABE) Tvorba prasklin - příčné praskliny		4	7:16	
	20,1	(BCAA) Napojení kanalizační přípojky - odbočka	2 a 10		7:34	
	36,0	(BBEH) Jiné překážky - předmět/objekt vestav. do konstr. stoky nebo kan. přípojky	12	1	8:27	
	37,4	(BCEQ) Konec prohlídky - neprůchodné pro inspekční systém			8:48	


Všeobecný stav potrubí Potrubí průtočné, vážné poruchy a závady	Klasifikace poruch 5. – Drobná porucha 4. – Porucha menšího rozsahu 3. – Porucha většího rozsahu 2. – Vážná porucha 1. – Havarijní stav	razítko a podpis
---	---	------------------

		CHJ, spol. s r.o. Hněvkovského 1379/8 149 00 Praha 4 IČ: 25123424, DIČ: CZ25123424 www.chjsro.cz				
Zákazník:		Adresa:		Datum prohlídky:		
Ministerstvo životního prostředí		Praha 10, Vršovická 65/1442		30.3.2017		
Zakázka číslo:		Místo prohlídky:		Projekt:		
		Praha 10, Vršovická 65/1442				
Prohlídka číslo:		Účel prohlídky:		Metoda prohlídky:		
		investiční plánování (I)		televizní inspekční systém (B)		
Operátor:		Směr prohlídky:	Čištění potrubí:	Videozáznam:		
Růžička		proti směru toku (B)	nebylo (B)	4 MŽP P10.mpg		
Profil:		Druh kanalizace:	Materiál:	Strana protokolu		
DN 200		jednotná (C)	kamenina (AE)	6		
Poznámky:						
Prohlídka "dolní kanalizace" z revizní šachty Š2 proti toku <input type="checkbox"/>						
Hloubka 4,0 m						
	Stanič. (m)	Kód a popis	Poloha	Klas.	Video	Fotky
	0	(BCDB) Počáteční uzel (začátek prohlídky) - revizní šachta			12:23	
	5,1-10,2	(BBCA) Usazeniny - jemný materiál		4	13:07	
	19,2	(BAJB) Posunutý trubní spoj - radiální		4	14:00	
	19,3	(BCEQ) Konec prohlídky - neprůchodné pro inspekční systém		4	14:30	

Všeobecný stav potrubí Potrubí průtočné, závady a poruchy popsané v protokolu	Klasifikace poruch 5. – Drobná porucha 4. – Porucha menšího rozsahu 3. – Porucha většího rozsahu 2. – Vážná porucha 1. – Havarijní stav	razítko a podpis
---	---	------------------

		CHJ, spol. s r.o. Hněvkovského 1379/8 149 00 Praha 4 IČ: 25123424, DIČ: CZ25123424 www.chjsro.cz				
Zákazník:		Adresa:		Datum prohlídky:		
Ministerstvo životního prostředí		Praha 10, Vršovická 65/1442		30.3.2017		
Zakázka číslo:		Místo prohlídky:		Projekt:		
		Praha 10, Vršovická 65/1442				
Prohlídka číslo:		Účel prohlídky:		Metoda prohlídky:		
		investiční plánování (I)		televizní inspekční systém (B)		
Operátor:		Směr prohlídky:	Čištění potrubí:	Videozáznam:		
Růžička		proti směru toku (B)	nebylo (B)	4 MŽP P10.mpg		
Profil:		Druh kanalizace:	Materiál:	Strana protokolu		
DN 200		jednotná (C)	kamenina (AE)	7		
Poznámky: Prohlídka kanalizace z revizní šachty Š2 proti toku k budově bývalého Telecomu - náhled do potrubí <input type="checkbox"/> Hloubka 4.0 m						
	Stanič. (m)	Kód a popis	Poloha	Klas.	Video	Fotky
	0	(BCDB) Počáteční uzel (začátek prohlídky) - revizní šachta			17:38	

Všeobecný stav potrubí Potrubí průtočné, bez viditelných poruch a závad	Klasifikace poruch 5. – Drobná porucha 4. – Porucha menšího rozsahu 3. – Porucha většího rozsahu 2. – Vážná porucha 1. – Havarijní stav	razítko a podpis
---	---	------------------




Poznámky:
Prohlídka kanalizace z revizní šachty Š2 po toku k šachtě Š3

<p>Všeobecný stav potrubí</p> <p>Potrubí průtočné, vážné poruchy a závady</p>	<p>Klasifikace poruch</p> <p>5. – Drobná porucha 4. – Porucha menšího rozsahu 3. – Porucha většího rozsahu 2. – Vážná porucha 1. – Havarijní stav</p>
--	--



razítko a podpis

razítko a podpis



Poznámky:	Prohlídka "horní kanalizace" z revizní šachty Š4 hloubka 2 26 m
-----------	--

<p>Všeobecný stav potrubí</p> <p>Potrubí průtočné, vážné poruchy a závady</p>	<p>Klasifikace poruch</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. – Drobná porucha 4. – Porucha menšího rozsahu 3. – Porucha většího rozsahu 2. – Vážná porucha 1. – Havarijní stav
--	---

		CHJ, spol. s r.o. Hněvkovského 1379/8 149 00 Praha 4 IČ: 25123424, DIČ: CZ25123424 www.chjsro.cz				
Zákazník:		Adresa:		Datum prohlídky:		
Ministerstvo životního prostředí		Praha 10, Vršovická 65/1442		10.4.2017		
Zakázka číslo:		Místo prohlídky:		Projekt:		
		Praha 10, Vršovická 65/1442				
Prohlídka číslo:		Účel prohlídky:		Metoda prohlídky:		
		investiční plánování (I)		televizní inspekční systém (B)		
Operátor:		Směr prohlídky:	Čištění potrubí:	Videozáznam:		
Růžička		proti směru toku (B)	bylo (A)	6 MŽP P10.mpg		
Profil:		Druh kanalizace:	Materiál:	Strana protokolu		
DN 200		jednotná (C)	kamenina (AE)	10		
Poznámky: Prohlídka "dolní kanalizace" z revizní šachty Š2□						
	Stanič. (m)	Kód a popis	Poloha	Klas.	Video	Fotky
	0	(BCDB) Počáteční uzel (začátek prohlídky) - revizní šachta				
	6,1-11,3	(BBCA) Usazeniny - jemný materiál		3	0:23	
	33,8-34,2	(BBCA) Usazeniny - jemný materiál		3	1:33	
	34,2	(BCEQ) Konec prohlídky - neprůchodné pro inspekční systém			2:12	

Všeobecný stav potrubí Potrubí průtočné, závady a poruchy popsány v protokolu	Klasifikace poruch 5. – Drobná porucha 4. – Porucha menšího rozsahu 3. – Porucha většího rozsahu 2. – Vážná porucha 1. – Havarijní stav	razítko a podpis
---	---	------------------