



- SO A01 PROPUSTEK VÁPENKA
- SO A02 STUPEŇ NAD MOSTKEM
- SO A03 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- SO A04 LB NÁTRŽ
- SO A05 STUPEŇ POD MOSTKEM
- SO A06 VEGETAČNÍ OPEVNĚNÍ LB
- SO A07 KAMENNÉ OPEVNĚNÍ PB
- SO A08 PB NÁTRŽ U CESTY
- SO A09 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- SO A10 KAMENNÉ OPEVNĚNÍ LB V ZATÁČCE POD SILNICÍ
- SO A11 ÚPRAVA U ŽABIHO TRDLIŠTĚ
- SO A12 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- SO A13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- SO A14 HORNÍ HISTORICKÝ MOST
- SO A15 ÚPRAVA MEZI HISTORICKÝMI MOSTY
- SO A16 ÚPRAVA PŘÍČNÉHO PROFILU PŘED SOUTOKEM
- SO A17 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- SO A18 BALVANITÝ SKLUZ
- SO A19 SEDIMENTAČNÍ PROSTOR NAD MARŠOVEM
- SO A20 OPRAVA PB ZDI U P.Č. 2/6
- SO A21 OPRAVA PB ZDI U P.Č. 2/2
- SO A22 OPRAVA PRŮTOČNÉHO PROFILU U RYBÁŘŮ
- SO A23 OPRAVA PRŮTOČNÉHO PROFILU U GARÁŽÍ
- SO A24 OPRAVA PRŮTOČNÉHO PROFILU U HOSTINCE
- SO A25 OPRAVA PB ZDI NAD MOSTEM "PROMENÁDA"
- SO A26 OPRAVA PRŮTOČNÉHO PROFILU POD MOSTEM "PROMENÁDA"
- SO A27 ODSTRANĚNÍ MIGRAČNÍCH BARIER ř.km 0,055–0,150
- SO A28 ODSTRANĚNÍ MIGRAČNÍCH BARIER ř.km 0,035–0,055
- SO A29 ODSTRANĚNÍ MIGRAČNÍCH BARIER ř.km 0,000–0,035
- SO A30 ODSTRANĚNÍ MIGRAČNÍCH BARIER ř.km 0,530–0,600

- SO L01 LYSEČINSKÝ SEDIMENTAČNÍ PROSTOR
- SO L02 ÚPRAVA PRŮTOČNÉHO PROFILU NAD VČELNÍKEM
- SO L03 ÚPRAVA PRŮTOČNÉHO PROFILU POD VČELNÍKEM
- SO L04 ÚPRAVA PRŮTOČNÉHO PROFILU U CHALUPY NA OSTROVĚ

SO A01/D.01–2
ČÍSLO STAVEBNÍHO OBJEKTU/ČÍSLO VÝKRESU DETAILNÍ SITUACE

| | | | | |
|---|--------------------------|---|---|----------------------------|
| VYPRACOVAL : ING.MIKYŠKOVÁ | NAVRHLA : ING.MIKYŠKA | HIP : ING.MIKYŠKA | ažp ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419 | |
| INVESTOR : Správa KRNPAP | | KRAJ : Královéhradecký | | |
| NÁZEV STAVBY : ÚPRAVY ALBEŘICKÉHO POTOKA | | | DATUM : 2/2014 | ČÍSLO SOUPRAVY : |
| OBSAH : KOORDINAČNÍ VÝKRES | | | STUPEŇ : DPS | ČÍSLO ZAKÁZKY : 76213/P |
| | | | FORMÁT : 8 A4 | ČÍSLO VÝKRESU : C.3 |
| POSLEDNÍ ZMĚNA : | | ULOŽENÍ : VÝKRESY_2014\KRNPAP_ALBEŘICKÝ_potok\KR_ALBERT_C3_KOORDINACE_S000_barva.dwg | | |