

Průvodní zpráva

Název akce: **Chodník Labská bouda – Pudlava**

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.

Projektant: Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716

Stupeň dokumentace: Prováděcí dokumentace

Podklady: Prohlídka lokality, mapové podklady (internet), zaměření měřicím kolečkem a ocelovým svinovacím metrem informace získané od objednatele, objednávka PD.

Tato projektová dokumentace řeší opravu objednatelem vybrané části chodníku Labská bouda - Pudlava. Rozsah zřejmý z přehledné situace.

Zdůvodnění potřeby realizace opatření:

Oprava chodníku je nutná zejména z těchto důvodů:

1. S ohledem na poškozenou dlažbu chodníku a hnilobou narušené dřevěné propustky se zvyšuje možnost úrazu turistů.
2. V důsledku zahloubení chodníku erozí pod úroveň okolního terénu se povrchová voda soustřeďuje na chodník a eroze povrchu se zvětšuje. Stávající odvodnění svodnicemi je poškozeno a podélný příkop částečně zanesený.
3. Okolní vegetace pomístně zasahuje do prostoru chodníku.

Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření:

V průběhu stavby bude rozkopán stávající chodník a zemina i vykopané kameny budou převáženy na mezisklázky, případně ukládány do nově opravovaného chodníku v navazujícím úseku. Doprava materiálu i stavební práce budou kolidovat s pohybem chodců. Pro omezení těchto negativních jevů na nezbytné minimum bude třeba dodržovat následná preventivní opatření:

1. Materiál bude skladován na vyhrazené ploše chodníku a rozkopané krajnici tak, aby byl možný bezpečný průchod chodců.
2. Staveniště bude řádně označeno (zábrany a značky vstup zakázán, nasměrování chodců bezpečným průchodem).
3. Doprava materiálu bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození vegetace v blízkosti chodníku. Nesmí docházet k úniku oleje a PHM z hutního mechanismu (vibrační deska).

Návaznost na jiná opatření:

Tato oprava chodníku navazuje na opravu vyhlídkové plošiny Labského vodopádu.

Dne 28.8.2016

Ing. Jan Kubát