

Průvodní zpráva

Název akce: **Chodník Labská bouda – Pudlava - plošina**

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.

Projektant: Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716

Stupeň dokumentace: Prováděcí dokumentace

Podklady: Prohlídka lokality, mapové podklady (internet), zaměření pásmem a ocelovým svinovacím metrem informace získané od objednatele.

Tato projektová dokumentace řeší opravu přístupového chodníku a vyhlídkové plošiny u Labského vodopádu.

Zdůvodnění potřeby realizace opatření:

Oprava chodníku a plošiny je nutná zejména z těchto důvodů:

1. S ohledem na poškozenou dlažbu přístupového chodníku a hnilobou narušené dřevěné stupně se zvyšuje možnost úrazu turistů.
2. Ochranný nátěr ocelové konstrukce lávky a vyhlídkové plošiny je ve velmi špatném stavu, koroze narušuje nosnou konstrukci, zábradlí je deformované.
3. Ovládání stavidla vodopádu je poškozeno, objednatel požaduje odstranění stavidla.

Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření:

V průběhu stavby dojde k převozem stavebních materiálů na trase Horní Mísečky – Labská Bouda. Jedná se o odvoz vybourané dřevěné konstrukce a dopravu nového řeziva pro opravu lávky, plošiny a zábradlí. Doprava materiálu bude kolidovat s pohybem chodců na přístupové cestě a po dobu opravy bude plošina nepřístupná pro turisty. Pro omezení těchto negativních jevů na nezbytné minimum bude třeba dodržovat následná preventivní opatření:

1. Materiál bude skladován na vyhrazené ploše před Labskou boudou tak, aby byl možný bezpečný průchod chodců.
2. Staveniště bude řádně označeno (zábrany a značky vstup zakázán).
3. Doprava materiálu bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození přístupové komunikace a chodníku.

Návaznost na jiná opatření:

Tato oprava chodníku a plošiny navazuje na opravu chodníku Labská bouda – Pudlava.

Dne 2.9.2016

Ing. Jan Kubát