



Legenda poškození stropních trámů

- Zdravá dřevní hmota
- Povrchové napadení dřeva do 25%
- Silné napadení dřevní hmoty 25% – 50%
- Velmi silné poškozená dřevní hmota 50% – 75%
- Totální destrukce dřevní hmoty 75% – 100%

Rozmístění sond DIS Praha

- Vxx

Sondy bez nalezených poruch
- Vxx

Sondy s zjištěnými poruchami

Označení vážnosti poruch

- Sonda x

Místa s totální destrukcí stropních trámů a záklopu – HROZÍ ZŘÍCENÍ
- Sonda x

Místa s totální destrukcí konců stropních trámů atř. napadení záklopu dřevokaznou houbou – ZÁVAŽNÉ PORUCHY
- Sonda x

Místa s poškozenými konci stropních trámů PORUCHY, které zatím neohrožují stabilitu stropní konstrukce
- Sonda x

Místa bez poruch atř. s povrchovým napadením ZDRAVÁ konstrukce atř. drobné poruchy

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa KRNP, Dobrovského 3, 543 01, Vrchlabí				
AKCE : Vrchlabí – Krkonošské muzeum Areál bývalého kláštera augustiniánů Oprava stropu nad 2.NP a krovu Projekt pro ohlášení udržovacích prací na kulturní památce			FORMÁT	2 A4
			DATUM	06/2015
			ÚČEL	Projekt
			ČÍS.ZAK.	4548/15
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH :			1 : 200	D.1.1.b.1.
Poruchy ve stropní konstrukci				