



HM 0,00 začátek opravy



HM 0,15 chodník i opěrná zídka v dobrém stavu



HM 0,93 začátek čistění příkopu



HM 1,23 oprava krajnice chodníku a čistění příkopu



HM 1,89 vývrát a zanesený příkop



HM 2,15- vykloněná opěrná zeď chodníku



HM 2,33 nosnik mostu v havarijnim stavu



HM 2,31 polkozená levobřežní podpěra mostu





HM 2,36 poškozená pravobřežní podpěra mostu



HM 2,22 nános splavenín pod mostm



HM 2,38 eroze dna nad mostem





HM 2,3 - 2,37 stávající most v havarijním stavu



HM 2,50 zanesený příkop, zarostlý porost chodníku



HM 7,67 - 2,84 polikorená pata opäkné rdi



HM 2,67 - 2,84 poškozená pata opěrné zdi





HM 2,67 - 2,84 poškozená pata opěrné zdi



HM 2,67 - 2,84 poškodená opelená red, zanesený príkop, zarostlý povrch chodníku



HM 3, 1A polkovná sandvica



HM 3,76 - 3,82 vykloněná opálená říčka



HM 4,28 propustek zanešený, zdky zborcené, nosná konstrukce napadena hnilobou



HM 4,87 - 4,94 mostovka napadena hnilobou, podpěry poškozené



HM 6,04 polkozelená svodnice



HM 7,40 polkovaná svodnice, zarostlý chodník





HM 7,39 - 7,45 vykloněná opášená říčka chodníku



HM 8,07 - 8,12 vykloněná říčka, nálet na korunu říčky



HM 8,31 - 8,40 Polkozený most



HM 8,31 - 8,40 Poškození dřeva podpěry mostu



HM B,31 - B,40 Narušené zdivo podpěry, zlomený nosník mostu



HM 11,65 levnoběžná podpora mostu



11,60 -11,65 zbytky zříceného mostu v korytě



HM 11,60 pravobřežní podpora zříceného mostu





HM 11,60 - 11,65 poškozený stupeň pod mostem

















