

Seznam fotodokumentace, číslování dle úseků:

1. Poškozená pata zdi
2. Poškozená zeď na sucho
2. a 3. Rozvalená zeď na sucho a poškozená zeď LK na CM
3. Poškozená zeď LK na CM
- 3.a 4. Poškozená zeď na CM a sesuv zdi na sucho
5. Poškozená zeď na sucho
6. Narušená pata zdi LK na CM
6. Strom omezuje průtočný profil
7. Rozvalená zeď na sucho
7. Pařezy omezují průtočný profil
8. Poškozené spárování
8. Poškozené spárování
8. Odhalené kořeny, opevnění břehu chybí
8. Sesuv zdi a zachovaná část zdi