




H1 – KM 0,0059




H3 – KM 0,0263




H5 – KM 0,0456




H7 – KM 0,0579




H9 – KM 0,0779




H11 – KM 0,0971




H2 – KM 0,0151




H4 – KM 0,0363




H6 – KM 0,0545




H8 – KM 0,0680



H10 – KM 0,0873



H12 – KM 0,1085



- 1 – KORUNA HRÁZKY (GEOTEXTILIE A ZATRAVNĚNÍ)
- 2 – DOPLNĚNÍ POHOZ Z LK S VYROVNÁNÍM SKLONU SVAHU, ZRNITOST 63 – 125 mm
- 3 – PŘÍTĚŽOVACÍ POHOZ Z LK, ZRNITOST 63 – 125 mm
- 4 – SEDIMENT

INVESTOR: AOPK ČR	VYPRACOVAL: ING. VRÁNA, ING. VEJVALKOVÁ	KV+MV AQUA s.r.o. Dominova 2463/15 158 00 Praha 5	
KRAJ LIBERECKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	DATUM: 8.2015	
AKCE: OPATŘENÍ V POVODÍ ROBEČSKÉHO POTOKA MÁCHOVO JEZERO – DOKESKÁ ZÁTOKA		STUPEŇ: DUR A DPS	
PŘÍLOHA: PŘÍČNÉ ŘEZY HRÁZKOU		Č.PŘÍLOHY: D.2.2	
		POČET A4: 7 A4	