

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M. Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY	SV. VÝŠKA
2.01	HALA	19.37	* zát. koberec ²	omítka	3.20m
2.02	EXPOZICE	27.03	* zát. koberec ²	omítka	3.20m
2.03	EXPOZICE	29.83	* zát. koberec ²	omítka	3.20m
2.04	EXPOZICE	18.55	* zát. koberec ²	omítka	3.20m
2.05	DEPOZITÁŘ	27.98	* zát. koberec ²	omítka	3.20m
2.06	WC - HOSTÉ	3.51	ker.dlažba ³	omítka ker.obklad	3.20m
2.07	PŘEDSÍŇ WC - HOSTÉ	1.58	ker.dlažba ³	omítka ker.obklad	3.20m
2.08	SCHODIŠTĚ NA PŮDU		dřevěné ¹	omítka	3.20m


1. podlaha zůstává stávající (nutno ochránit před poškozením)
2. náhrada zátěžového koberce
3. nová keramická dlažba - demolice původní, pol.č.57.
* náhrada podlahových lišt po obvodě místností - viz pol.č. 62

LEGENDA UDRŽOVACÍCH PRACÍ NA OBJEKTU

OZN.	
50	zateplení obvodové stěny 2.np - viz B.18
51	náhrada špaletových oken 920/1620mm - 14ks, viz B.20
52	demontáž a zpětná montáž stáv. mříží ve špaletě okna , očistit uvolněné nátěry, obnova nátěru: grafitová čern - 14ks
53	demontáž rozvodné elektroskříně - viz příloha elektroinstalace
54	osazení axiál. ventilátoru a potrubí s odsávacími ventily s vyústěním přes obvodovou zeď vč. žaluz. klapky DN100 - 1x
55	keramický obklad stěn: na stěně předsíně WC (2m2), na stěnách WC: 12m2, celkem 14m2
56	zařizovací předměty na WC a předsíni nové(demontáž původního umyvadla a wc mísy) - viz příloha ZT
57	nová podlaha z keramické dlažby vč. soklíku (po provedení rozvodů kanalizace) na samonivelační stěrku a hydroizolační nátěr
58	předpoklad sanace stropu nad 1.NP v místn. č. 2.02 - viz příloha č. B.22
59	uvolněné a zpuchřelé části vnitřních omítek odstranit, doplnit novou omítku jádro + štuk na rákos - cca 40m2
60	odstranit omítku na stěnách, nová omítka dvourrstvá VPC jádro + vápenný štuk na rákos kotvený do roubených stěn 62m2
61	zajištění omítky stropu proti poškození při oklepávání omítky na stěnách - 28m2
62	náhrada dřevěných profilovaných lišt podlah po obodě všech místností, nátěr olejový, dodržet profilaci původních lišt
63	rozebrání střešního pláště zádveří, úprava krovu a bednění v místě zateplení stěny 2.np, nové oplechování - viz text. část a klemp. K01, K02, K03
64	náhrada oplechování římsy (po provedení zateplení stěny) - viz výpis klemp. výrobků K04
65	demontáž původních a osazení nových trub dešťových svodů, viz klemp. výrobky K.05
66	začištění původních čtyř otvorů v římsě po odpadní troubě DN120, omítnout

POZNÁMKA: V POL. č. 59 SE UVAŽUJE S DOPLNĚNOU OMÍTKOU V MÍSTĚ SOKLU PODLAHY A POŠKOZENOU OMÍTKOU ZA SKŘÍNĚMI EXPOZIC

PŘI PROVÁDĚNÍ DEMONTÁŽE DŘEVĚNÉHO OBKladu OBV. STĚN MŮŽE DOJÍT K ZASTIŽENÍ PORUCH DŘEVĚNÉ HMOTY STĚN
PRVKY NAPADENÉ HMYZEM, HOUBOU ALT. PLÍSNÍ MUSÍ BÝT SANOVÁNY. NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ STUPNĚ PORUCH BUDE ZVOLEN
POSTUP SANACE DŘEVNÍ HMOTY: ODSEKÁNÍM, ODSTRANĚNÍMA LEPENOU PROTEZOU ALT. 100% NÁHRADOU
PŘEDPOKLAD: SANACE LEPENOU PROTEZOU cca 6m2 PLOCHY



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřbitvě 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			FORMÁT	B A4
AKCE: Paseky nad Jizerou č.p. 121 Krkonošské muzeum 1.etapa : udržovací práce objektu			DATUM	05/2016
			ÚČEL	projekt
			ČÍSLO ZAK.	4785/16
OBSAH: Půdorys 2.NP			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1: 50	B.4.