

Staničení HM		Popis opravy	Povrch LC
0,00-1,00		Rozrýt a doplnit material v erozních rýhách cca 40% povrchu cesty	Zpevnění štěrkodrtí se zakalením, odvodnění příčným sklonem a svodnicemi
4,00-5,90		Rozrýt a doplnit material v erozních rýhách cca 40% povrchu cesty	
7,02-7,65		Rozrýt a doplnit material v erozních rýhách cca 50% povrchu cesty	
8,60-9,05		Rozrýt a doplnit material v erozních rýhách cca 50% povrchu cesty	
9,30-10,80		Rozrýt a doplnit material v erozních rýhách cca 50% povrchu cesty, snížit krajnici o cca 8 cm	
12,05-1,435		Doplnit material na celém povrchu cesty, upravit příčný sklon na 5%	
1,435-1,580		Doplnit material v erozních rýhách cca 50% povrchu cesty	
0			
		Výkaz výměr	Množství
0,00-1,00		Rozrytí krytu a doplnění 0,1 m ³ /m ² , hutnění: 100x3x0,4	120 m ²
4,00-5,90		Rozrytí krytu a doplnění 0,1 m ³ /m ² , hutnění: 190x3x0,4	228 m ²
7,02-7,65		Rozrytí krytu a doplnění 0,1 m ³ /m ² , hutnění: 63x3x0,5	94,5 m ²
8,60-9,05		Rozrytí krytu a doplnění 0,1 m ³ /m ² , hutnění: 45x3x0,5	67,5 m ²
9,40-10,80		Rozrytí krytu a doplnění 0,08 m ³ /m ² , hutnění: 140x3x0,5 Odstranění nánosů z krajnic s přemístěním a uložením 140x1 Uložení do násypů	210 m ² 140 m ² 14 m ³
12,05-1,435		Rozrytí krytu a doplnění 0,1 m ³ /m ² , hutnění: 230x3	690 m ²
1,435-1,580		Rozrytí krytu a doplnění 0,1 m ³ /m ² , hutnění: 145x3x0,5	217 m ²
Celkem			
Č.Pol.	Položka		
1	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez živ. pojiva	1627 m ²
2	566401111	Úprava krytu kamenivem drceným doplnění 0,08 m ³ /m ² , hutnění	1627 m ²
3	938909611	Odstranění nánosů z krajnic tl.10 cm s přemístěním	140 m ²
4	171101101	Uložení do násypů hutněných 95 PS	14 m ³
5	998222011	Přesun hmot pozemní kom. Kryt z kamameniva - dle rozpočtu	224,022 t

Jedná se o opravu stávající komunikace, zařízení staveniště nebude budováno, zaměření a dokumentace skutečného provedení nebude požadována. Vedlejší a ostatní náklady proto nejsou v soupisu prací uvedeny.

Dne 12.10.2016

Ing. Jan Kubát