

**Výkaz výměr**

Staničení HM		Popis opravy	Povrch LC
0,00-1,50		Rozrytí povrchu	Zpevnění štěrkodrtí se zakalením, odvodnění příčným sklonem a svodnicemi
0,00-1,50		Odstranění nánosů z krajnice u příkopu s přemístěním a uložením	
0,00-1,50		Doplnění materiálu v erozních rýhách 50 % povrchu cesty	
0,00-1,50		Doplnění 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , úprava příčného sklonu, vyrovnaní a hutnění: 150x3 (úprava příčného sklonu cca 3 % v úsecích, kde to bude možné)	
0,00-1,50		Čištění příkopu a svodnic ručně 45 hod	
		Doplnění chybějících svodnic 2 ks	
č.	Položka	Výkaz výměr	Množství
1	P113108441	Rozrytí krytu 150x3	450 m <sup>2</sup>
2	P938909611	Odstranění nánosů z krajnic s přemístěním 150x0,3	45 m <sup>2</sup>
3	P171101101	Uložení do násypů 150x0,3x0,1 krajnice+150x0,3x0,2příkop	13,5 m <sup>3</sup>
4	P566401111	Doplnění 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , úprava příčného sklonu, vyrovnaní a hutnění: 150x3 + 150x3x0,5	675 m <sup>2</sup>
5	A100000001	Čištění příkopu a svodnic ručně 45 hod	45 hod
6	A200000002	Svodnice dodání + osazení na betonového lože 4+4	8 m
7	P998222011	Přesun hmot dle rozpočtu	

Dne 25.6.2017

Ing. Jan Kubát