



INTERNÍ SDĚLENÍ

Číslo: IS-38-1022-2014

Obdrží: Radko Novotný, Oddělení investic;
Od: Viera Horáková, Oddělení ochrany přírody;
Dne: 14. 11. 2014
Termín: nebyl uveden **E-SPIS:** 07545/2014
Věc:

Bílá voda- oprava koryta, k.ú. Harrachov.

Oddělení ochrany přírody byla předložena dokumentace popisující opravu koryta potoka Bílá voda v zastavěné části Harrachova a oprava podpěry mostu na lesní cestě (vypracoval Ing. J. Kubát, 12. 9. 2014). Cílem opravy je uvedení koryta do stavu před jeho poškozením způsobeným zvýšenými průtoky vody. Poškozená spadiště příčných objektů je nutno doplnit těžkou kamennou rovnatinou, oprava prahů spočívá v dozdění do původních rozměrů, zcela poničené prahy budou nahrazeny kulatinou, poškozené a vypadané spárování bude obnoveno.

Dne 3. 11. 2014 byla ve výše popsáném úseku potoku Bílá voda uskutečněna terénní pochůzka. K předloženému záměru má oddělení ochrany přírody následující požadavky a připomínky.

1. V dokumentaci je pro opravy navrženo použít žulu, bohužel zde není uveden její zdroj. Požadujeme tento údaj do dokumentace doplnit. Pokud by nebyla zásoba kamene dostatečná, požadujeme použít kamenivo kyselé reakce, v této oblasti nelze použít vápenec.
2. V místech, kde dojde k použití cementové malty (dále CM) k opravě spárování, požadujeme vždy odklonit tok vody z míst, ve kterých se bude s CM pracovat a po skončení prací budou všechny zbytky CM z koryta toku a jeho okolí odstraněny a odvezeny mimo území KRNAP a jeho ochranného pásma. Vznik tzv. cementového mléka by mohl vážně poškodit životní prostředí vodních bezobratlých, obratlovců i ptačích druhů, které jsou na vodní prostředí přímo nebo nepřímo vázány.
3. Ke všem zásahům v korytě toku požadujeme použít pouze lehkou mechanizaci a to pouze v nezbytné míře. Nelze vjíždět mimo opravovaný úsek koryta.

Václav Jansa, Oddělení ochrany přírody