

**Z P R Á V A**

**o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty dle NV 91/2010 Sb.**

**Číslo zprávy:** 59 - 2015

**Datum vystavení zprávy:** 24. října 2015

**Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby / firma:** Mgr. Jan Hartman

**Číslo osvědčení odborné způsobilé osoby:** E. č.: MPO\_1502619/39-024-H

**IČ osvědčení odborně způsobilé osoby, podnikatele:** 765 69 527

**Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, příjemní a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:**

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

**Adresa kontrolovaného objektu:** 4334 Špindlerův Mlýn 275, p. Ramach

**Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:** 26. května 2015

**Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola nebo čištění:**

Spaliny jsou od kotle na pevná paliva typu VERNER o výkonu 25 kW, umístěného v I. PP, odváděny jednovrstvým nerezovým kouřovodem o DN 180 mm v provedení 2x 90° koleno + 1 m rozvinuté délky pevné přímé trubky. Napojeno do systémového vícevrstvého komínu s keramickou vložkou o DN 200 mm, při celkové výšce 13,5 m, z toho účinná 12,5 m. Plechová vyběrací dvířka jsou při půdici komínu v I. PP. Ústí komínu je kryto stříškou „Napoleonem“ proti zatékání dešťové vody.

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:** Byl proveden výmet spalinové cesty a při půdici byl proveden výběr spadlých sazí, nespálených zbytků paliva a nečistot.

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:** Jelikož je nerezový kouřovod napojen do keramické tvarovky bez použití převlečné redukce, je zde možné prasknutí keramické tvarovky a následné ztráty plynutělosti celé spalinové cesty. Z tohoto důvodu doporučuji montáž převlečné redukce při sopouchu komínu.

**Termín odstranění nedostatků:**

V I. pol. r. 2016 doporučuji provést další kontrolu spalinové cesty dle NV 91/2010 Sb., osobou způsobilou k tomuto úkonu, kominíkem.

**Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:**

**KOMINICTVÍ HARTMAN**  
Jan Hartman  
Tererova 1355/4  
149 00 Praha 4  
tel.: 777 159 479  
IČ: 76569527  
e-mail: HartmanHonza@seznam.cz



**Z P R Á V A**

**o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty dle NV 91/2010 Sb.**

**Číslo zprávy:** 131 - 2015

**Datum vystavení zprávy:** 24. října 2015

**Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby / firma:** Mgr. Jan Hartman

**Číslo osvědčení odborné způsobilé osoby:** E. č.: MPO\_1502619/39-024-H

**IČ osvědčení odborně způsobilé osoby, podnikatele:** 765 69 527

**Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, příjemní a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:**

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

**Adresa kontrolovaného objektu:** 4334 Špindlerův Mlýn 275 – Územní pracoviště

**Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:** 9. září 2015

**Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:**

Spaliny jsou od atmosférického kotle na plynná paliva typu BUDERUS LOGAMAX o výkonu 25 kW, umístěného v I. NP, odváděny jednovrstvým Al kouřovodem s jedním kolenem o DN 120 mm a délce 0,8 m. Napojeno do vícevrstvého komínu s keramickou vložkou o DN 180 mm při celkové výšce 11 m.

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:** Takové nebyly.

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:** V případě průsaku kondenzátu doporučuji převložkovat nerezovou vložkou.

**Termín odstranění nedostatků:**

V I. pol. r. 2016 doporučuji provést další kontrolu spalinové cesty dle NV 91/2010 Sb., osobou způsobilou k tomuto úkonu, kominíkem.

**Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:**

**KOMINICTVÍ HARTMAN**  
Jan Hartman  
Tererova 1355/4  
149 00 Praha 4  
tel.: 777 159 479  
IČ: 76569527  
e-mail: HartmanHonza@seznam.cz

