2015.03.03 19:20:33
CN=Radka Bramová, O=Správa Krkonošského národního parku [IC 00088435]
OU=2824
serialNumber=19 db 97
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2



ÚSEK 11b: KM 0,267-0,274 (dl. 10m)
- spádová balvanitá plocha
navázaní na opěru opevněného brodu- křížení s lesní cestou
-mělkovitý tvar, výsekový stupeň drsnosti plochy
(balvany- lomový kámen nad 3T, tl. 1,2-1,6m,
kameny děšlím rozměrem svisle, vzájemně klínované)
-opevnění LB+PB -rovnanina (B) z kom.kamene
sklon náv. líce 2:1,výška :1,8m, hl. založení:0,6m,
tl. v patě:1,2m, tl. v koruně :0,8m

Název výkresu :	Podélný profil – úsek B (km 0,310-0,5810)	Perl č. :			
Měřítko:	1:500/100	Datum			
Číslo zakázky	06/-24-1737/2013	Formát			
Číslo výkresu:	D.S.2.	Stupeň projektu	DÚR	Stupeň: DÚR	
		Datum			
		Vypracoval: Bc.Josef Morel			
		OBEC: Malá Úpa			
		KÚ(k. katastrální):			
		Ověřil: Ing. Josef Morel			
		OBEC: Malá Úpa			
		KÚ(k. katastrální):			
		Měř. č.: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			

MARKESA, s.r.o.
projektová kancelář
v oboru vodohospodářských staveb
IČO: 25 98 68 81, tel.: 725 409 256

- Odstranění povodňových škod 06/2013 -
LP Malé Úpy- J.V Wondráčků „

1:1/2: ZNAMENITÁ PŘÍLEŽITOST A „ŘÍZ" PRO DVA, DVĚ NEBO TŘI ARCHITEKTY PRO KAŽDÉHO. KANCELÁŘ, KTERÁ SE AUTORIZOVANÁ INŽENÝRSKÁ, PROJEKČNÍ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ V OBORU VODOHOSPODÁŘSTVÍ A ZDRAVOTNÍHO ZAŘÍZENÍ STAVEB, BYŠ TAKÉ, NEBUDE BÝT BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU KONZULTANTA, NEBO PROJEKTANTA, JEHO PŘÍSLUŠNÉHO SLUŠNÉHO ČLENA.