

mimo území KRNAP a jeho ochranného pásma. Vznik tzv. cementového mléka by mohlo vážně poškodit životní prostředí vodních bezobratlých, obratlovců i ptačích druhů, které jsou na vodní prostředí přímo nebo nepřímo vázány.

Souhlasíme s podmínkou uvedenou v dokumentaci, že oprava zdiva pomocí CM proběhne pouze na objektech původně postavených touto technologií.

4. V části Lesní úsek, bod č. 8, je plánovaný přímý zásah do koryta toku Kamenice. Jedná se zde o přesunutí kamenů v toku tak, aby se zmenšilo ohrožení stability svahu a přilehlé silnice. Požadujeme použít k tomuto zásahu pouze lehkou mechanizaci a to pouze v nezbytné míře. Nelze vjíždět mimo opravovaný úsek koryta.

7.7. v. z. 29

Václav Jansa, Oddělení ochrany přírody

*Příloha: 1 x dokumentace, leták k zatravňování*