

Ocelové mosty

Technologický postup:

- 1) Stávající ocelové nosníky budou otryskány na Sa 2,5 (velmi důkladné čištění)
- 2) Bude změřena tloušťka zdravé konstrukce radiosondou
- 3) Ocelové nosníky budou poté zkontrolovány statikem
- 4) Nosníky budou natřeny vhodným nátěrovým systémem
- 5) V případě nevyhovujícího stavu bude provedena výměna nosníků



ZODP.PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL	NE2D PROJEKT projekční ateliér	
Ing. Bc. Jiří Nedvěď		Jakub Pilný	Ing. Bc. Jiří Nedvěď		
REVIZE					
AKCE <					