

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

D. Zásady organizace výstavby

A. Průvodní zpráva

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- a) Označení stavby:** Rekonstrukce lesních cest v Národním parku
5 – LC Terasová
- b) Stavebník:** Národní park Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
IČ: 00837971
- c) Projektant:** Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 25,
669 02 Znojmo
IČ: 27699927, DIČ: CZ27699927
Autorizovaná osoba: Ing. Libor Pivnička
autorizace ČKAIT 1000397
- d) Stupeň PD:** Dokumentace pro realizaci stavby

2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Katastrální území: Onšov na Moravě, Čížov

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

- a) Rozsah stavby:**
Rekonstrukce lesní cesty 4647 m.
- b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů:**
Jedná se o rekonstrukci stávající lesní cesty se zásahem do jiných pozemků než do pozemků investora.
- c) Věcné a časové vazby na okolí:**
Rekonstrukce lesní cesty je nezávislá na případné okolní výstavbě.
- d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby:**
- zahájení 3/2014
- dokončení stavby 10/2014
- e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:**
Přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.

B. Souhrnná technická zpráva

a) zhodnocení staveniště:

Lesní cesta se nachází v národním parku Podyjí, začátek úseku u polní cesty (souběh se silnicí II/398), konec úseku v místě napojení na cestu vedoucí do Čížov.

b) technické řešení stavby

cesta (50% plochy) – rekonstrukce spočívá v očištění stávajícího povrchu (důsledné očištění od stávající vegetace), vyspravení výtluků a dvojitým nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i seříznutí krajnic (odstranění nánosů), jejich následném zpevnění a pročištění příkopů.

cesta (50% plochy) – rekonstrukce spočívá v rozrytí a reprofilaci cesty v celé její šířce, pokládce vrstvy z penetračního makadamu hrubého a dvojitým nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i seříznutí krajnic (odstranění nánosů), jejich následném zpevnění a pročištění příkopů.

Dále je součástí stavby zpevnění nájezdů na užívané příčné lesní cesty šterkodrtí.

Použitý kámen bude odpovídat druhu kamene v místě stavby.

V rámci stavby se pročistí 15 ks stávajících propustků a provede oprava stávajících čel (kde to bude nutno).

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Rekonstruovaná lesní cesta bude na začátku úseku navazovat polní cestu souběžnou se silnicí II/398 a na konci úseku na cestu vedou do Čížova.

d) vliv stavby na rekonstrukci a její organizaci

Během stavby bude lesní cesta uzavřena, případný průjezd je nutno dohodnout s vedením stavby.

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby

Bezpečnost při užívání stavby je dána především všeobecnými podmínkami stanovenými vyhláškou silničního provozu.

f) zásady řešení bezbariérového užívání:

Nejsou řešeny, jedná se o rekonstrukci lesní cesty.

g) Podklady pro vytýčení stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající lesní cesty ve stávajícím výškovém i šířkovém uspořádání.

D. Zásady organizace výstavby

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení

Provoz po lesní cestě bude dočasně omezen, případný průjezd je nutno dohodnout s vedením stavby

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálu

Lesní cestu je možno rekonstruovat postupně po částech. Materiál bude ukládán přímo do místa určení, případně bude dočasně uskladněn těsně u místa použití na pozemku investora.

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

S veškerým odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., tj. bude likvidován (uložen) podle zařazení na příslušných skládkách.

Skupina 17 Stavební a demoliční odpady

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky

Zemní materiály budou uloženy na skládce.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

d) popis staveniště, označení

Vzhledem situování stavby a k tomu, že se jedná o stavbu liniovou, nebude staveniště oplocováno. Staveniště bude na vstupu a v místech napojení místních komunikací řádně označeno a opatřeno výstražnými tabulemi. Osoby a vozidla pohybující se v prostoru staveniště (bydlící, zásobování) jsou povinny dbát všeobecných bezpečnostních pravidel, údajů na výstražných tabulích a pokynů pracovníků zhotovitele stavby.

e) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci

Přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.

Jedná se především o:

- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění,
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění zákona č. 362/2007 Sb.,
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích,
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů.

Ve Znojmě 22. 5. 2013

Zpracoval: Ing. Libor Pivnička

Seznam dotčených parcel:

cesta	k.ú.	p.č.	výměra	druh pozemku	
Terasová	Onšov na Moravě	909	186	ost.pl., ost.kom.	Obec Onšov
Terasová	Onšov na Moravě	908	102	ost.pl., ost.kom.	ČR-Správa NP Podyjí
Terasová	Čížov	152/1	1962	ost.pl., ost.kom.	Obec H. Břečkov
Terasová	Čížov	152/2	18774	ost.pl., ost.kom.	ČR-Správa NP Podyjí
Terasová	Čížov	152/4	352	ost.pl., ost.kom.	ČR-Správa NP Podyjí
Terasová	Čížov	152/5	144	ost.pl., ost.kom.	ČR-Správa NP Podyjí
Terasová	Čížov	354/1	167	ost.pl., ost.kom.	ČR-Správa NP Podyjí
Terasová	Čížov	354/2	186	ost.pl., ost.kom.	ČR-Správa NP Podyjí
Terasová	Čížov	354/4	162	ost.pl., ost.kom.	ČR-Správa NP Podyjí
Terasová	Čížov	354/5	204	ost.pl., ost.kom.	ČR-Správa NP Podyjí
Terasová	Čížov	354/6	155	ost.pl., ost.kom.	ČR-Správa NP Podyjí
Terasová	Čížov	354/7	240	ost.pl., ost.kom.	ČR-Správa NP Podyjí
Terasová	Čížov	354/8	311	ost.pl., ost.kom.	ČR-Správa NP Podyjí

B. Souhrnná technická zpráva – dodatek 1

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Označení stavby:	Rekonstrukce lesních cest v Národním parku 5 – LC Terasová
Stavebník:	Národní park Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo IČ: 00837971

Souhrnná technická zpráva se v odstavci b) doplňuje takto:

b) technické řešení stavby

cesta (50% plochy) – rekonstrukce spočívá v očištění stávajícího povrchu (důsledné očištění od stávající vegetace), vyspravení výtluků a dvojitým nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i seříznutí krajnic (odstranění nánosů), jejich následném zpevnění a pročištění příkopů.

cesta (50% plochy) – rekonstrukce spočívá v rozrytí a reprofilaci cesty v celé její šířce, pokládce vrstvy z penetračního makadamu hrubého a dvojitým nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i seříznutí krajnic (odstranění nánosů), jejich následném zpevnění a pročištění příkopů.

Dále je součástí stavby zpevnění nájezdů na užívané příčné lesní cesty šterkodrtí.

Použitý kámen bude odpovídat druhu kamene v místě stavby.

V rámci stavby se pročistí 15 ks stávajících propustků a provede oprava stávajících čel

U vyústění lesní cesty na silnici II/398 u Onšova (ve vzdálenosti cca 16 m od okraje silnice) kříží stávající cestu metalický kabel v chrániče. Vzhledem k tomu, že začátek opravy komunikace je až ve vzdálenosti cca 40 m o okraje silnice, nedojde zde ke styku s podzemním vedením.

Ve Znojmě 4.12.2013

Zpracoval: Ing. libor Pivnička

Fotodokumentace:

