



Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

ODBOR VNITRNÍCH VECÍ

Datum
přijetí: 13-09-2014



Číslo jednací: ŽP/13537/2014-2

Ve Vrchlabí 18.09.2014

JID: ve40197/14

Vyřizuje: Ing. Jana Beranová

Telefon: 499 405 704

E-mail: beranovajana@muvrchlabi.cz

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455,
IDDS ssxrbr7

SDĚLENÍ k udržovacím pracem

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

posoudil podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona záměr udržovacích prací na bezejmenném pravostranném přítoku Lučního potoka (IDVT 10166550) v k. ú. Rudník, jehož koryto bylo poničeno povodní v červnu 2013, dle zjednodušené projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jan Kubát, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT č. 0600698 v červnu 2014. Předmětem udržovacích prací je zabezpečení erozí poškozeného pravého břehu potoka rovinaninou na suchu, odstranění nánosů v místech původního toku koryta a navrácení koryta do míst, kudy vedlo před povodní. Vodoprávní úřad k výše uvedeným udržovacím pracem

nemá námitek.

Odůvodnění

Správa Krkonošského národního parku ohlásila dne 15.09.2014 na MěÚ Vrchlabí, Odboru životního prostředí udržovací práce na bezejmenném pravostranném přítoku **Lučního potoka** (IDVT 10166550) v k. ú. Rudník, jehož koryto bylo poničeno povodní v červnu 2013.

K ohlášení byly doloženy tyto doklady:

- zjednodušená projektová dokumentace s názvem „PŠ 6/2013 Potok u hájovny 2, sesuv u čp. 372“, kterou zpracoval Ing. Jan Kubát, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT č. 0600698 v červnu 2014

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že udržovací práce budou provedeny tak, aby koryto toku bylo uvedeno do stavu před povodní. Udržovací práce budou prováděny v korytě vodního toku, na pozemku p. č. 4803 v k. ú. Rudník.

otisk úředního razítka

Ing. Jana Beranová
referentka oddělení vodního hospodářství