Fotodokumentace Kamenice – seznam příloha č.25

Číslo lokality	Číslo fotografie a popis Městský úsek	Číslo lokality	Číslo fotografie a popis Lesní úsek
1m	1m poškozená pata zdi	1	1 protržený stupěň pod silničním mostem
2m	2m poškozené spárování LB	1	2 zničená patka LB nad protrženým stupněm
3m	3m strom v korytě	1	3 poškozená patka PB a dlažba nad stupněm
4m	8m obnažený základ zdi, eroze dna	1	4 eroze dna pod silničním mostem
4m	9m obnažený základ zdi, eroze dna	1	5 eroze dna pod silničním mostem
4m	10m zachované LB křídlo prahu	2	6 eroze dna pod mostem na lesní cestě
5m	4m sesuv LBnad chráničkou	3	7 poškozená patka LB zdi nad mostem LC
6m	5m poškozená pata zdi	4	8 přehrážka č.1 poškození zdí a závěr. Prahu
7m	6m poškozená pata LB zdi	4	9 přehrážka č.1 poškozené zdivo pod hladinou
7m	7m poškozená pata PB zdi	4	10 přehrážka č.1 eroze LB za spadištěm
		5	11 přehrážka č.2 poškozené spadiště a spár.
		6	12 přehrážka č.3 poškozená PB zeď spadiště
		6	13 přehrážka č.3 poškozená PB zeď spadiště
		7	28 přehrážka č.4 poškoz.spár. a zdivo z.prahu
		7	29 přehrážka č.4 poškoz.spár. a zdivo z.prahu
		7	30 přehrážka č.4 poškoz.spár. a zdivo z.prahu
		7	31 přehrážka č.4 poškoz. opevnění LB
		8	14 eroze PB, možné ohrožení cesty
		9	15 přehrážka č.8 poškoz. závěrný prah a dno
		9	16 přehrážka č.8 poškoz. závěrný prah a dno
		10	17 podemletá LB podpěra druhého mostu LC
		10	18 podemletá LB podpěra druhého mostu LC
		10	19 podemletá LB podpěra druhého mostu LC
		10a	20 podtékající prah, eroze dna
		11	27 kaverna v patě zdi dl.2 m
		11	26 kaverna v patě zdi dl.2 m
		12	25 poškozené spárování paty zdi
		13	24 uvolněný balvan ze zdiva
		14	23 kaverna v patě zdi dl.5m
		15	22 poškozené spárování zdi
		16	21 podemletá pata zdi dl.9,5 m