

Číslo výhybny: **10**Staničení výhybny (km): **3,161 - 3,166**Šířka výhybny: **2,0 m**Délka výhybny (m): **5,0 m**

a) pohled nahoru



b) pohled dolů

Popis současného stavu:

- místo s dobrým rozhledem na obě strany
- terén vedle cesty zarostlý trávou a bylinami

Návrh úpravy:

- transfer chráněných rostlin
- odstranit travní drn z celé plochy
- povrch výhybny vyrovnat násypem
- povrch ztuhnit
- opětovné odmrznutí celé plochy i svahu

Výměry:

- transfer chráněných rostlin:				?	ks
- sejmutí travního drnu:	2,00	x	5,0	=	10,00 m <sup>2</sup>
- násyp:	0,10	x	5,0	=	0,50 m <sup>3</sup>
- svahování násypů:	0,00	x	5,0	=	0,00 m <sup>2</sup>
- úprava pláň se ztuhnutím:	2,00	x	5,0	=	10,00 m <sup>2</sup>
- drnování v rovině:	2,00	x	5,0	=	10,00 m <sup>2</sup>
- drnování ve svahu:	0,00	x	5,0	=	0,00 m <sup>2</sup>
- zalití rostlin vodou:	10,00	x	0,010	=	0,100 m <sup>3</sup>
- dovoz vody:				=	0,100 m <sup>3</sup>

**chybějící množství zeminy: = 0,50 m<sup>3</sup>**

Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin:  
(na základě zjištění botanického průzkumu)

ANO

**Poznámka:**

Přilehlý úsek cesty je ve vlastnictví města Pec pod Sněžkou (pozemek p.č. 651/2 k.ú. Pec p. Sn.)