



PŘEDPOKLAD STÁVAJÍCÍ SKLADBY STROPU NAD 1.NP
nášlapná vrstva : parkety, prkna



PŘEDPOKLAD STÁVAJÍCÍ SKLADBY STROPU NAD 1.NP
nášlapná vrstva : keram. dlažba



POZNÁMKA
Vzhledem k tomu, že nebylo možné provést sondy do podlahy pro zjištění skladby a stavu nosných prvků, je v dokumentaci řešen předpoklad skladby. Bude upřesněno na základě odkrytí konstrukce podlahy a stropu - po sejmutí nášlapné vrstvy!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			FORMÁT	2 A4
AKCE: Vrchlabí, Dobrovského č.p. 597 Modernizace bytové jednotky v 2.NP Projekt udržovacích prací			DATUM	08/2017
			ÚČEL	Projekt
			ČÍSLO ZAK.	5005/17
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: Schema řešení opravy podlah – STÁVAJÍCÍ STAV			1: 25	D.1.1.b.3.