

POZNÁMKY:


1. V SITUACI NEJISOU ZNÁZORNĚNY PRÍTEŽOVACÍ LAVICE. TÝ BUDOU ZHOTOVENÝ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH PREBYTKÝ ZEMIN A BUDOU ZHOTOVENÝ V MÍSTECH ZEJMŇA VĚTŠÍ VÝŠKY HRÁZI. UMÍSTĚNÝ BUDOU POUZE NA POZEMCÍCH INVESTORA, S VÝJIMKOU NÍK ZAVÁZÁNÍ OBOU BRĚHŮ VEĽKEHO VÝDYMACE (LB: P. P. Č. 1069/1, PP P.Č. 1080). V TĚCHTO PŘÍPADECH JE NUTNÉ RESPEKTOVAT VNĚJŠÍ HRANU STAVBY - ZPĚTNÉ PRÍSPÍPÁNÍ - VÍZ POZEMKŮ Č. 2)

2. DOSYPÁNÍ VZDUŠNÍHO LÍCE JE VYZNAČENO S OHLEDEM NA ZALOŽENÍ HRÁZE A ZPĚTNÉ PRÍSYPÁNÍ
(ZÁSPY - ZAVÁZÁNÍ LÍCE - VIZ VPR A PR). STYK SVAHU VZDUŠNÉHO LÍCE S PŮVODNÍM TERÉNEM JE VYZNAČEN K ZÁBORU MENŠÍ O cca 0,5 m (HLOUBKA ZALOŽENÍ) x SKLON VZDUŠNÍHO SVAHU (cca 1 - 1,2 m, DLE SKLONU TERÉNU)


3. DŘEVINY KOLIDUJÍCÍ S NÁVRHEM REKONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY. DŘEVINY ZASAHUJÍCÍCH DO TĚLES HRAZE MUSÍ BYT ODSTRANĚNY I S KÖRENY. TUTO MÍSTA MUSÍ BYT SANOVÁNA PEČLIVÝM ZPŮSOBEM HUTNĚNÝM ZÁSPĚM ZE SPANNY. V OKOLÍ HRAZE JE TŘEBA ODSTRANIT NADEZMLÝ ČÁST DŘEVINA. MIMO TO BUDOU ODSTRANĚNY I NEVHODNÉ DŘEVINY V ŠIRŠÍM OKOLÍ, KTERÉ BYLY VYTPOVÁNY DENDROLOGICKÝM PRŮZKUMEM PRACOVNÍKA AOPK (STĚNÍH VODNÍCH PLOCH). TUTO NEJSOU V SITUACI VYZNAČENY. CELKOVÝ ROZSAH KACENÍ JE VYZNAČEN V PŘÍLOZE C.2 - KOORDINACNÍ SITUACE. PŘEDPOKLÁDA SE DROBNÉ UPŘESNĚNÍ BEHEM REALIZACE DLE SKUTEČNÝCH POTŘEB KACENÍ.

LEGENDA

- 20.001 21
- SMĚROVÉ POMĚRY
- HLADINA VODY PŘI
NORMÁLNÍM NADRŽENÍ
(MAX. ÚROVEŇ ZÁSOB. OBJEMU)
- NOVÁ VÝSADBA DVU LETNÍHO
NA VZDUSNÉM SVAHU
VELKÝ VÝDYMČAK – MIMO OŘENÍ
MALÝ VÝDYMČAK – CCA NA STYKU VZDUSNÝCH
LÍCE S TERÉNEM
- VYZNAČENÍ PRACOVNÍHO
PŘÍČNÉHO REZU HRAZI
- ORIENTACE U NÁSLEDUJÍCÍCH REZŮ JE
SHODNÁ S PRVNÍM VYZNAČENÍM REZŮ
- KÁČENÍ STROMŮ



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Kreslil ING. M. HOLEČEK, PH.D. <i>M. Holeček</i>	Projektant ING. M. HOLEČEK, PH.D. <i>M. Holeček</i>	Odp. projektant ING. M. HOLEČEK, PH.D. <i>M. Holeček</i>	Technická kontrola ING. JAN CIHLIAR <i>Jan Cihlar</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4 150 56 Praha 5
Umístění stavby k.ú. VOJTANOV				
Kraj KARLOVARSKÝ	Obec VOJTANOV, SKALNÁ	Soubor _D.1.1.1_Situace_hraze.dwg		
Investor AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR				Formát 6A4
REVITALIZACE PR U SEDMI RYBNÍKŮ				Datum 2016
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU				Stupeň DPS
				Č. zakázky 2760/002
SITUACE HRAZE – VELKÝ A MALÝ VÝDYMAČ (SO 01–1, SO 02–1)				Měřítko 1:200 Č. přílohy D.1.1.1