

Fotodokumentace:

1. Sesuv pravého břehu
2. Místo dočasné opravy obnaženého kabelu
3. Poškozené opevnění levého břehu
4. Místo napojení na zachovanou zeď
5. Poškození stávající zdi pravého břehu